



No. ....

Date: .....



الرقم : ١١٥٠ / ٣

التاريخ : ١٤٠٤ / ١٢ / ١٤

حضرة السيد رئيس بلدية البيرة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

إن مدرسة بنات البيرة الثانوية تعاني من الاكتظاظ في الصفوف وذلك بسبب

قلة الغرف الدراسية في المدرسة، بالإضافة انه يوجد بعض الغرف التي لا تصلح لأن

تكون غرف صفية لذا يرجى من سعادتكم العمل على حل هذه المشكلة في العام

القادم وذلك بإضافة طابق جديد حيث انه لم يتم إضافة أي بناء منذ عام ١٩٥٤.

كما أعلم حضرتكم أن المدرسة بحاجة ماسة إلى الإصلاحات التالية في العام القادم

١- تغيير الشبابيك إلى المنيوم حيث أن معظم الخشب تالف

٢- تغيير شبك الواجهة الأمامية لسور المدرسة لعدم صلاحيته

٣- زيادة عدد مقاعد الطالبات في الساحة مع الاحترام

مديرة المدرسة



السيد رئيس البلدية

للراعي

السيد رئيس البلدية

حول كلفة الصيانة  
لعمل الصيانة  
١١٥٠

السيد رئيس البلدية  
أعتقد انه استبدال الشبابيك بالإلمنيوم  
مادلاً واعتقد انه طابه نورت لتسقيف ذلك  
مما انه إزالة الشبك من سور المدرسة  
فذلك لتقاعده كسب من كسب من كسب من كسب  
أما عبيدهم انما هو جدران حديدية  
مكتسبة من حديد حديد حديد حديد حديد  
عندما رتبتم ذلك مما سبب  
مشكلة

السيد رئيس البلدية  
لتغيير الألوومنيوم  
لإزالة الشبك وزيادة المقاعد  
١١٥٠