



השרות לשמירת איכות הסביבה

ד' בשבט תשמ"ג
18 בינואר 1983

ירושלים, טלפון 660151

מכתב
מס' 20-01-1983

מפגש עם דניאלן

המחלקה
המנהלית
המנהל
המנהל
המנהל
המנהל

לכבוד
מר חיים חובב
סגן מ"ט פנים
ח.ד. 16
בית-אל

א.נ.,

הנדון: בעיית הפסולת המוצקה - א.א. "מטה בנימין"

בעקבות סיור שנערך ב-25.11.82 בלורית מר יצחק מאיר, פקח רשות שמורות הטבע, להלן התרשמתי והערותי למכלול בעיית הפסולת המוצקה באזור זה:

1. מזבלות אשר לא בשימוש

למזבלות רמאללה (נ.צ. 167.8/144.0) ואל בירה (נ.צ. 171.0/149.0) לא מפונה כיום אשפה. המזבלות חסומות באופן יעיל שאינו מאפשר גישה. עם זאת, לא נעשה דבר לחיסולן הסופי ובמצבן הנוכחי יזן מהות מפגע נופי חמור. יש לפעול בהקדם האפשרי לשפור המצב בשני מקומות אלו. לשם כך יש לדאוג לכיסוי בשכבת אדמה אחידה, בעובי של 1 מ'. הכיסוי הנ"ל חייב להתבצע על פני כל האזור ועליו לעבוד בפני סחף בשמים.

2. מזבלות אשר בשימוש

כיום קיימות באזור שתי מזבלות. לאחת מהן, מזבלת "פסגות" (נ.צ. 171.5/146.0) מפונה הפסולת של רמאללה ואל בירה. לשניה, מזבלת דיר דביאן (נ.צ. 177.5/146.5) מפונה הפסולת של מ.א. מטה בנימין ושל דיר דביאן.

המצב בשתי מזבלות אלו כיום חמור מאד. הפסולת המגיעה נשפכת על פני השטח ואין כל טיפול למניעה מפגעים. כחוצאה מכך פורצות בהן שריפות וכל סביבתן מזוהמת וסכריתה. כמו כן, למיטב ידיעתי, קיים חשש לזהום מי התהום בשני מקומות אלו.

עו מציאה ויישום פתרון סביבתי מתאים, יש לפעול לשפור המצב במזבלות אלו. הדבר חייב להתבצע ע"י קבורת האשפה וכי ויר באופן מוסדר. אין להרשות הצטברות אשפה למספר ימים בטרם תכוסה.

