





صورة (4): من الأشجار اللوزية من شارع الحجر

ومن الواضح من واجهة البناء أن من منطقة الحضر، طين كحل وحجر الشجر لوزية تمت
ازالتها من فترة وتؤدي إلى دفع الحجر ومن ثم سقوطه كما هو مبين في الصورة رقم (5).



صورة (5): الأشجار اللوزية التي تمت إزالتها.